



**Rothenburg o.T.
Stadtpfarrkirche St. Jakob**

15. Jahrhundert, Schilfsandstein,
Muschelkalk

- Konzepterstellung
- Musterflächen
- Untersuchung Konstruktion
- Leistungsverzeichnis
- Fachbaubetreuung
- Dokumentation
- Spezialleistungen

Erhaltungszustand

- Verschmutzung der Steinoberflächen
- Massive Fugenschäden
- Konstruktive Schäden und Verformungen
- Stark degradierte Oberflächen
- Umfangreicher Bestand von Altergänzungen und Altrestaurierungen

Eingesetzte Untersuchungstechnologien

- Mörtel- und Werkstoffanalysen
- Salzuntersuchungen
- Deformationsmessungen

Auftraggeber

Evangelisch Lutherische Kirchengemeinde St. Jakob
Klostergasse 15, 91541 Rothenburg o.T.
Herrn Pfarrer Dersch Tel.: 09861 – 7006-23

Fachbetreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Fr. Heinzlmann Tel.: 089 – 2114-0

Ausführungszeit

seit 2004

