



**Salzburg  
Residenzbrunnen**

16. Jahrhundert, Untersberger Kalkstein

Konzepterstellung  
Schadensdokumentation  
Bestandsdokumentation  
Musterflächen  
Untersuchung Konstruktion  
Mitwirkung Leistungsverzeichnis  
Dokumentation

**Erhaltungszustand**

- Stark versinterte Kalksteinoberflächen
- Fugenschäden
- Konstruktive Schäden und Verformungen, Rissysteme
- Verwitterte und ausgewaschene Oberflächen
- Umfangreicher Bestand von Altergänzungen

**Eingesetzte Untersuchungstechnologien**

- Mörtel- und Werkstoffanalysen
- Oberflächenuntersuchungen
- Salzuntersuchungen
- Deformationsmessungen

**Maßnahmen/ Musterflächen**

- Strahlreinigung, Ionentauscherreinigung
- Fugeninjektionen, konstruktive Stabilisierung des Bauwerks
- Konservierung, Ergänzungen Klebungen, Vernadelungen etc.
- Konzept für Beckenabdichtung

**Beauftragte Leistungen / Ausführung**

- Mitwirkung bei der Voruntersuchung und Konzeptentwicklung
- Ab 2008 Instandsetzung des Brunnens in AG mit Fa Reichl Salzburg

**Projektbeteiligte**

Linsinger Kulturvermessung, A - 5600 St. Johann/Pg  
Fachlabor Dr. Wendler München  
Bundesdenkmalamt Wien, Fachwerkstätten

**Auftraggeber**

IMB Salzburg  
Herr Spiessberger Tel.: 0043 – 662-6392224

**Fachbehörde**

Bundesdenkmalamt Salzburg  
Referent: Herr Dr. Gobier Tel.: 0043 – 662-8483457  
Restaurator: Herr Dr. Fuchsberger Tel.: 0043-6645289292

**Ausführungszeitraum**

Vorplanung 2004  
Ausführung / Restaurierung 2008 - 2010

